



MC32N0 系列 快速入门指南

特点


MC32N0-G




MC32N0-S/R






MC32N0-R
旋转转台



MC32N0-S
后视图




MC32N0-R
后视图



入门指南


安装可选的 microSD 卡

1. 使用手写笔拆下 SD 卡盖。
2. 向下滑动 SD 卡架到解锁位置。
3. 提起 SD 卡架。
4. 将 microSD 卡放在触点区域中。
5. 关闭 SD 卡架，并将 SD 卡架向上滑动直至锁定。
6. 重新放回 SD 卡盖并确保安装正确。



安装电池


1. 在 MC32N0-R/S 上，松开手提带。
2. 将电池顶部对齐到电池盒中。
3. 将电池底部旋转至电池盒中。
4. 向下按电池，直到卡到位。
5. 在 MC32N0-R/S 上，拉紧手提带。



为 MC32N0 充电


24 小时*

单槽底座



1. 将电池适配器安装到备用电池插槽中。
2. 将电池安装到适配器中。

四槽底座




* 建议本产品在初次使用之前先充电 24 小时，以确保内部的电池充满电。

取出电池


取出电池 - MC32N0-R/S

1. 关闭 MC32N0 的电源。
2. 松开手提带。
3. 向下按两个电池释放钮。电池略微弹起。
4. 将电池从电池盒中取出。



取出电池 - MC32N0-G

1. 关闭 MC32N0-G 的电源。
2. 向下按两个电池释放钮。电池略微弹起。
3. 将电池从电池盒中取出。




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标，该公司是一家 Zebra 技术公司。
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02SC 版本 A 2014 年 12 月

数据采集选项

MC32N0-G 扫描




MC32N0-S 扫描



MC32N0-R 扫描



成像仪



激光扫描器



人体工程学

适合低位扫描的最佳身体姿势




左右膝交替

适合高位扫描的最佳身体姿势



左右手交替



建议适当休息和轮流作业